
Block CHS

The CHS block changes the sign of its input signal.

+/−



Name	CHS
Function	fb0005
Inputs	1 . . . [10]
Outputs	1 . . . [10]
Parameters	0
Strings	0
Group	S

Inputs

i Any value x_i

Outputs

i Inversion $-x_i$

Parameters

None

Strings

None

chs.vseit



A CONST block defines the parameter 17. The block CHS changes the sign of its input, here the output of the CONST block. The output -17 of the CHS block is then displayed using the SCREEN block.